

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Verordnung (EU) 305/2011, Anhang III

PROFI_Dur_100

LE 1600 / 1620 / /

	Leistungserklärung Nr.	00005-CPR-PROFI_Dur_100		
1	Produkttyp	EN 998-2:M10		
2	Kennzeichen	Chargennummer: Siehe Verpackung des Produktes		
3	Verwendungszweck	Normalmauermörtel nach Eignungsprüfung zur Verwendung in Außenbauteilen, die Anforderungen an die Standsicherheit unterliegen Im Werk hergestellte Mauermörtel nach Eignungsprüfung; In Wänden, Pfeilern und Trennwänden		
4	Name und Kontaktanschrift des Herstellers	Ernstbrunner Kalktechnik GmbH/ Profibaustoffe Austria GmbH Mistelbacherstraße 70 – 80 A-2115 Ernstbrunn Telefon: +43/2576/2320-0 Fax: +43/2576/2320-45 Mail: mail@profibaustoffe.com		
5	Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten	Profi am Bau CM, spol. s r.o. Vídenská 140/113c CZ-619 00 Brno Tel.: +420/511 120 311 Fax: +420/543 213 948 Mail: info@profiambau.cz	Profi Hungária Kft. Kandó Kálmán u. 15 H-2371 Dabas Tel.: +36/29 562 370 Fax: +36/29 562 371 Mail: office.hu@profibaustoffe.com	
6	System zur Bewertung	System 2+		
7	Leistungserklärung auf Grundlage einer harmonisierten Europäischen Norm	Magistratsabteilung 39, Amt der Wiener Landesregierung, Zertifizierungsstelle des Landes Wien für Bauprodukte, WIEN – ZERT (Nr. 1139), Rinnböckstraße 15, 1110 Wien hat die Erstinspektion des Herstellwerkes und der werkseigenen Produktionskontrolle, laufende Überwachung, Beurteilung und Bewertung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und das Zertifikat <u>1139-CPD-0026/05</u> der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.		
8	Erklärte Leistung	Wesentliche Merkmale		Leistung
		Druckfestigkeit	N/mm ²	10
		Verbundfestigkeit a)	N/mm ²	0,15
		Chloridgehalt	Massen-%	< 0,1
		Brandverhalten	Euroklasse	A1
		Wasseraufnahme	kg/(m ² .min ^{0,5})	NPD
		Wasserdampfdurchlässigkeit b)		5/35
		Wärmeleitfähigkeit (P=50%) b)	W/(mK)	NPD
		Dauerhaftigkeit	entspricht EN 998-2 Anhang B Pkt. c	
		Gefährliche Substanzen		keine
a) Tabellenwert (Haftscherfestigkeit) b) Tabellenwert gemäß EN 1745:2002				
9	Verantwortlichkeit	Dr. Michael Beier, MBA, Geschäftsführung (Name, Funktion)		
		Ernstbrunn, 19.06.2013 (Ort und Datum der Ausstellung)  (Unterschrift)		